

# ■ Petites et moyennes Étendues de Mesure

■ Sortie 0-5 Vcc ou 0-10 Vcc

#### Caractéristiques:

#### **GÉNÉRALES** Etendues de mesure (E.M.).....0-50.8 à 1270 mm, voir ① page suivante Signal de sortie......0-10, 0-5 Vcc, voir ® Répétabilité..... $\pm 0.05\%$ E.M. Résolution......quasi infinie Corps......ABS et aluminium anodisé noir Elément de mesure ......potentiomètre hybride de précision


#### ÉLECTRIQUES


Tension d'entrée14.5-40 Vcc (10.5-40	Voc pour 0-5 V -5 , 15 V en sortie)
•	•
Courant d'entrée	10 mA maximum
Impédance de sortie	1000Ω max.
Charge de sortie	5000Ω min.
Ajustement:	
zéro	0 à 50% F M

gain......50 à 100% E.M.

#### **ENVIRONNEMENT**

Degré de protection	IP 65
Température de fonctionnement	
Vibration	






- A Voir "Etendue de mesure" page suivante
  - Toutes les dimensions sont en mm
- tolérances  $\pm 0.8$  mm sauf indications contraires



Le PT1DC est un modèle économique et compact. Fournissant un signal proportionnel au déplacement de 0-5 ou 0-10Vcc, ce capteur est spécialement adapté pour des mesures de position jusqu'à 1270 mm.

Le PT1DC offre de multiples options: signal inversé, ajustement du zéro et de la pente, 4 orientations de sortie de câble et 3 types de connexions électriques.

Il existe en option un système pour éviter la casse du câble si on le lâche accidentellement.



# PT1DC petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-5 ou 0-10 Vcc

### **▼** Informations de commande

Modèle:




### Etendue de Mesure nominale:


_	<b>®</b> _	Réf. commande:	2	5	10	15	20	25	30	40	50
①		E.M. (mm):	50,8	127	254	381	508	635	762	1016	1270
2		précision (% E.M.):	0.28%	0.28%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.15%	0.15%	0.15%
345	a	accélération max. du câble*1:	110 m/s <sup>2</sup>	30 m/s <sup>2</sup>	110 m/s <sup>2</sup>	50 m/s <sup>2</sup>	40 m/s <sup>2</sup>	30 m/s <sup>2</sup>	50 m/s <sup>2</sup>	40 m/s <sup>2</sup>	30 m/s <sup>2</sup>
	t	ension std. du câble (±25%):	3 N	1,5 N	3 N	2,5 N	1,6 N	1,5 N	2,5 N	1,6 N	1,5 N
	nbre	de cycles du potentiomètre:	2.5 x 10 <sup>6</sup>	2.5 x 10 <sup>6</sup>	5 x 10 <sup>5</sup>	5 x 10 <sup>5</sup>	5 x 10 <sup>5</sup>	5 x 10 <sup>5</sup>	5 x 10 <sup>5</sup>	2.5 x 10 <sup>5</sup>	2.5 x 10 <sup>5</sup>
		<b>A</b> (mm)*2:	26.3	13.8	26.3	20.7	18.7	13.8	20.7	18.7	13.8
		<b>△B</b> (mm)* <sup>2</sup> :	19.1	6.1	19.1	13.5	11.5	6.1	13.5	11.5	6.1
		<b>ⓒ</b> (mm)*²:	36.3	48.0	36.3	41.9	43.7	48.0	41.9	43.7	48.0

note: \* 1 Accélération max à la rétraction ou décélération max à l'extension. \* 2 voir sortie de câble ci-dessous.

#### Sortie de Câble:




## Signaux de sortie:




# PT1DC petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-5 ou 0-10 Vcc

### Connexion électrique:



#### Guide câble:



1 \* L'étendue de mesure totale commence avec le système complètement compressé

## **▼** Exemple de commande



BP 501 - Juvigny F-74105 ANNEMASSE Cedex

Tél. +33 (0)4 50 87 78 64 Fax +33 (0)4 50 87 78 46 E-mail : info@scaime.com



